

Figure 1 shows a circular cross-section of a pipe with a vertical crack. The crack is represented by a shaded triangular area at the top of the circle. The crack depth is labeled as 3.52% and 3.57%.

BR 41 a BR 42 D= Ø 200mm Lc= 54.00m P=3.52 %
BR 42 a BR 43 D= Ø 200mm Lc= 56.00m P=3.57 %

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
 PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
 BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
 DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

Nº de Conexiones : 9

Contratista: HIDROMAT S.A.

[illegible]